


**Instrucciones de montaje, sello mecánico para bombas tipo SF:**

- **1):** Antes de procedes a armar el sello, controlar la correcta limpieza de todos sus componentes como así el lugar de trabajo y la bomba, evitando la presencia de cuerpos extraños y polvo. A continuación se deben embeber completamente todos los elementos utilizando aceite anticongelante.
- **2):** Colocar primero los dos o-rings sueltos llevándolos con sumo cuidado hasta el fondo de la caja de sellos, siguiendo con la cara fija.
- **3):** por ultimo controlar la correcta alineación de los distintos componentes fijos y rotativos.
- **NOTA:** Proteger las caras lapidadas.



**NOTA**

<b>DESIGNACION:</b>			
1: CARA FIJA	5: BANDA ARRASTRE	9: ESPACIADOR	13: TURBINA
2: O-RING	6: ANILLO EMPUJE	10: SEPARADOR	
3: CARA ROTATIVA	7: RESORTE	11: TUERCA DE SELLO	
4: FUELLE	8: PORTA CARA ROTATIVA	12: CUERPO DE BOMBA	